



Lavaggio, processo normale, alla temperatura specificata.



Non asciugare in macchina.



Lavaggio, processo leggero, alla temperatura specificata.



Stirare a temperatura della piastra max. di 200° C.



Lavaggio, processo molto leggero, alla temperatura specificata.



Stirare a temperatura della piastra max. di 150° C.




Non candeggiare.



Non candeggiare.



È consentita qualsiasi candeggina.




Non stirare.



In asciugatrice a max. 80° C, temperatura normale.



Lavaggio a secco professionale con tetracloro etilene e tutti i solventi indicati per il simbolo P, processo normale.



In asciugatrice a max. 60° C, bassa temperatura.



Non lavare a secco.

Lavaggio di indumenti in alta visibilità

Gli indumenti sporchi offrono una protezione inferiore.

Gli indumenti ad alta visibilità devono essere lavati separatamente o insieme ad altri indumentia approvati secondo la normativa EN ISO 20471. Lavare al rovescio.

Attenersi alle istruzioni di lavaggio sul capo. Non utilizzare detergenti che contengono sbiancanti ottici. Non utilizzare ammorbidente o candeggina.

Chiudere tutte le cerniere prima del lavaggio. I capi in GORE-TEX® devono essere asciugati in macchina o stirati a bassa temperatura. Il calore contribuirà a riattivare la membrana.